

2077

ОКП 48 3512

Кран подлежит регистрации  
в органах технадзора  
до пуска в работу

Производственное республиканское унитарное предприятие  
«Минский автомобильный завод»  
(филиал РУП «МАЗ» «завод «Могилевтрансмаш»)

КРАН СТРЕЛОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

КС-55727-1

ПАСПОРТ

КС-55727-1.00.00.000-01 ПС

МЧС Республики Беларусь  
Промотомнадзор  
Солигорская РЭТИ  
Зарегистрирован № 5  
5 января 2006 г.  
Почень

Регистрационный номер

МЧС Республики Беларусь  
ГОСПРОМНАДЗОР  
Минское областное управление  
ЗАРЕГИСТРИРОВАН № 25-31-1343  
« 30 » 01 2017 г.  
Подпись: А. К. Подпозный

При передаче крана другому  
владельцу или сдаче крана  
в аренду с передачей  
функций владельца вместе  
с краном должен быть  
передан настоящий паспорт



КОПИЯ ВЕРНА

А. К. Подпозный

Разрешение (лицензия) на изготовление

№ 0230090245507 от "20" ИЮНЯ 2005 г.

**ПРОМАТОНАДЗОР МЧС РБ**

Наименование и адрес органа технадзора,

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220108

выдавшего разрешение (лицензию) на изготов-

г. МИНСК, ул. КАЗИМЦА 86-К1  
[ленше крана]

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Предприятие-изготовитель и его адрес

РУП «МАЗ»,

220021 г. Минск,

ул. Социалистическая, 2/

филиал РУП «МАЗ» «завод

"Могилевтрансмаш»,

212030, г. Могилев,

ул. Крупской, 232

1.2 Тип

крана

ходового устройства

Стреловой автомобильный

Автомобильное шасси МАЗ-630303

1.3 Индекс крана

КС-55727-1

1.4 Заводской номер

0121

1.4.1 Идентификационный номер

УЗМ 5572715 0000121

1.5 Год изготовления

2005

1.6 Назначение крана

Производство монтажных и  
погрузочно-разгрузочных работ

с обычными грузами на

рассредоточенных объектах

1.7 Группа классификации (режима) по ИСО 4301/2:

крана

A1

механизмов:

главного подъема

M3

подъема стрелы

M2

телескопирования стрелы

M1

поворота

M2



КОПИЯ ВЕРНА

*А.К. Подлозный*  
А.К. Подлозный

1.08.2016г. Проверено техническое состояние крана. Кран подвергся осмотру и проверке всех его узлов и механизмов, приборов безопасности, электрооборудования, системы тормозов. Произведена полная разборка и ревизия крановой головки крана.

ОСВ

"Кран объект работается "Краны..." в соответствии с инструкцией изготовителя. Разрушения по результатам осмотра, выявлено узловый характер.

Специальность отв. за кран.

состояние кранов: Механик: *А.А. Подлозный* ИТО: 1.08.2016г. ИТО: 1.08.2016г.

Виды по надзору:

Техническое диагностирование проведено  
 Службой контроля качества  
 ООО «Наукопроект» (г. Челябинск)  
 «Сфера промышленной безопасности»  
 Ст. 20.09.2016  
 ПО «20» 2016  
 Ответственный руководитель работ  
*А.А. Болоский*

1.08.2016г.

Проведено полное техническое освидетельствование крана в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и П.В.Д.3. Правил.

Проведен осмотр крана в соответствии с требованиями П.В.Д.3. Правил. Нарушений не выявлено.

Испытание грузом 31,25 т (сфера 10,08 т)

Испытание грузом 27,5 т

Кран выдержал, отвечает требованиям Правил.

Крановод: *Кривошеина В.С.*

Инспектор: *Хороших Х.М. и Федорова И.*

ИТО  
 1.08.2016г.  
 ИТО  
 1.08.2016г.

по листу 3.

Организация «Стройтрест МЗ»  
 СФЕРА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ОБЪЕКТ  
 № 40227  
 Челябинск Центральный

КОПИЯ ВЕРНА

ООО «Наукопроект» (г. Челябинск)  
 «Сфера промышленной безопасности»  
 Инспектор:  
 Болоский А.А.

*А.А. Подлозный*  
 Одн. с. инст. ос. *А.А. Подлозный* А.А.

1.08.2018г. Проверка работ контроля

Технического состояния. Устран  
необходимая осмотра и проверка в  
работе всех его узлов и механизмов  
приборов безопасности, электрооборудования,  
рулевое, рулевые тормоза.

Проверка приборов и устройств  
крановой подвески крана. Кран  
отвечает требованиям "Технических..."  
которые в мировом стандарте.

Разрешается от дальнейшего  
эксплуатации согласно крановой документации.

№ 0 Безопасности и надежности ТО: 1.08.2018  
кран безопасности КТС: 1.08.2018

Отв. за insp. состояние

2. П. кранов

Техническое диагностирование проведено  
Лабораторией НМК ТД ТО  
**ЗАО «АМТЕСТ»**  
с « 20 » августа 2018 г.  
по « 20 » августа 2018 г.  
Ответственный руководитель работ  
*А.К. Подлозный* Ф.И.О.  
(подпись)

А.К. Подлозный



КОПИЯ ВЕРНА

*А.К. Подлозный*  
А.К. Подлозный



Приложение А  
(обязательное)

Производственное Республиканское унитарное предприятие «Минский автомобильный завод» 220021 г. Минск, ул. Социалистическая, 2, р/с 3012216470016 в ОАО «Приорбанк» г. Минск, код банка 153001777, УНН 100320487, ОКПО 05808729 (филиал РУП «МАЗ» «завод «Могилевтрансмаш», (212030, г. Могилев, ул. Крупской, 232, тел./факс 8-103-75-24-51-66)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

1. Кран стреловой автомобильный КС-55727-1 \_\_\_\_\_  
(наименование, тип и марка изделия)
2. \_\_\_\_\_ 30.11.2005 \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год выпуска)
3. 0121 \_\_\_\_\_  
(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, характеристике и стандартам: ТУ РБ 700180656.028-2003 «Кран стреловой автомобиль-  
(наименование документа)  
ный КС-55727. Технические условия». ГОСТ 22827-85 «Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия». «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» РФ и РБ. РД 22-207-88 «Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление». РД 22-16-96 «Машины грузоподъемные. Выбор материалов для и изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций».

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 18 месяцев, но не более 1000 моточасов наработки.  
(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д. а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК

М.П.



*В.М. Турандин*  
Турандин В.М.  
(Ф.И.О., подпись)



КОПИЯ ВЕРНА

*А.К. Повлозный*  
А.К. Повлозный

